

Regierungsbezirk Oberbayern:

- geplant sanierungsbedürftig sind 55 Objekte im Gesamtvolumen von **79.135.400,00- €**
- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan sind 9 Objekte im Gesamtvolumen von **87.175.000,00 €**, darunter z.B. die Generalsanierung einer Schießanlage der Bereitschaftspolizei in Eichstätt aber auch die große Sanierung der Ettstraße (Polizeipräsidium) in München, der der mit 40.000.000,- € gerechnet wird.
- Übersicht zu Asbest und Schimmel:

Ort	Verband	Gebäude	Schimmelbefall	Asbestbelastung	Maßnahme Schimmel	Maßnahme Asbest
Weilheim	PP Oberbayern Süd	VPI Weilheim im Areal der PI Weilheim	Erdgeschoss aufgrund aufsteigender Feuchtigkeit		Planung einer Sanierung durch StBA	
München	PP München	Knorrstraße 139, PI 47, BayLfV		Brandschutzklappen		Entfernung Brandschutzklappendichtungen
München	PP München	Tegernseer Landstr.210 ff. Geb.6		Teilweise gebundene Asbestfasern im Innenverputz		Keine Bohrungen in den Wänden, Abdeckung mit Gitternetz, Spachtelung
München	PP München	Tegernseer Landstr. 210 ff. Halle 19		Eternitplatten (gebundener Asbest)		Entfernung schadhafter Platten
München	Bayer. Landeskriminalamt	gesamter Gebäudebestand mit Baujahr vor 1993		schwach gebundenes Asbest in Brandschutzisolierungen		Sanierung bzw. rechtskonforme Einkofferung
München	Bayer. Landeskriminalamt	Maillingerstr. 15, Bauteil B		asbesthaltige Brandschutzklappen		sukzessive Sanierung bzw. Überwachung
München	Bayer. Landeskriminalamt	gesamter Gebäudebestand		festgebundenes Asbest in Baustoffen		Arbeiten nur nach sog. Schwarz- Weißprinzip oder nach BT 30-Bohrverfahren

		mit Baujahr vor 1993				
München	Bayer. Landeskriminalamt	gesamter Gebäudebestand	einzelne Schadensfälle durch undichte Dächer oder Wasserleitungen		Sperrung der Räume, Fachmännische Reparatur der Schäden, Trocknung der Bausubstanz	
Dachau	Bayer. Bereitschaftspolizei	VI. BPA Stabsgebäude 9311	vereinzelte Unterkunftszimmer, Flure		Sperrung der Räume, Dachsanierung, Inlinerverfahren Regenfallrohre	

Regierungsbezirk Niederbayern:

- geplant sanierungsbedürftig sind 7 Objekte im Gesamtvolumen von **102.720.000,00 €**
- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan ist 1 Objekte im Volumen von **212.000.000,00 €**, hier handelt es sich um die Generalsanierung des Fortbildungs- und Tagungszentrum der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Freyung/Grafenau.
- Übersicht zu Asbest und Schimmel:

Ort	Verband	Gebäude	Schimmelbefall	Asbestbelastung	Maßnahme Schimmel	Maßnahme Asbest
Landshut	PP Niederbayern	Polizeiämtergebäude Landshut	einzelne Räume nach Starkregen	lt. Gutachten im gesamten Gebäude möglich	Planung einer Sanierung durch StBA	Planung einer Generalsanierung

Straubing	PP Niederbayern	Polizeiämtergebäude Straubing		asbesthaltige Brandschutzklappen in Lüftung		regelmäßige Asbestmessungen; Planung einer Sanierung Brandschutz und Gebäudetechnik/Sanitär
-----------	--------------------	----------------------------------	--	---	--	---

Regierungsbezirk Oberpfalz:

- geplant sanierungsbedürftig sind 13 Objekte im Gesamtvolumen von **14.180.000,00 €**
- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan sind 7 Objekte im Gesamtvolumen von **5.030.000,00 €**, darunter z.B. Erneuerung von Sanitäranlagen und Haftzellen der PI Cham.
- Übersicht zu Asbest und Schimmel

Ort	Verband	Gebäude	Schimmelbefall	Asbest	Maßnahme Schimmel	
Sulzbach- Rosenberg	Bayer. Bereitschaftspolizei	VII. BPA Unterkunftsgebäude	vereinzelt Unterkunftszimmer		Sperrung der Räume, Wandheizung, Sanierungsputz, Fenstertausch	

Regierungsbezirk Oberfranken:

- geplant sanierungsbedürftig sind 10 Objekte im Gesamtvolumen von **11.000.000,00 €**,
- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan sind 7 Objekte im Gesamtvolumen von **5.228.000,00 €**,

Regierungsbezirk Mittelfranken:

- geplant sanierungsbedürftig sind 5 Objekte im Gesamtvolumen von **79.100.000,00 €**
- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan sind 3 Objekte im Gesamtvolumen von **38.700.000,00 €**, darunter fallen die grundlegende **Sanierung der Diensträume der Bereitschaftspolizei in Nürnberg i.H.v. 37.000.000,00 €**
- Übersicht zu Asbest und Schimmel:

Ort	Verband	Gebäude	Schimmel	Asbest	Maßnahme Schimmel	Maßnahme Asbest
Nürnberg	PP Mittelfranken	PI Nürnberg-Ost	vereinzelt Sanitärräume		Sperrung der Räume, Sonderreinigung, Lüftungsempfehlung	
Nürnberg	PP Mittelfranken	PI Nürnberg-Süd	Büros im EG (nach Wasserschaden)		Sperrung, Sanierung	
Nürnberg	PP Mittelfranken	Regensburger Straße	Werkstatt, Garagen, Kellerräume	Werkstatt, Garagen	Sperrung und Nutzungsuntersagung, Sonderreinigung, Lüftungsempfehlung (nur Kellerräume)	Sperrung und Nutzungsuntersagung, Entsorgung über Fachfirma
Erlangen	PP Mittelfranken	Schornbaumstraße	Waschhalle		Sanierung durch Maler	
Fürth	PP Mittelfranken	VPI Fürth	Lagerraum im Untergeschoß		Sperrung bzw. Anordnung zum Tragen PSA, Installation Luftentfeuchter	
Nürnberg	PP Mittelfranken	Wallensteinstraße, Geb. 510	vereinzelt Sanitärräume		Sperrung der Räume, Sanierung	
Nürnberg	PP Mittelfranken	Zeughaus		Dachgeschoß		Betretungsverbot (Dachgeschoß)

Regierungsbezirk Unterfranken:

- geplant sanierungsbedürftig sind 11 Objekte im Gesamtvolumen von **11.942.500,00 €**

- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan sind 2 Objekte im Gesamtvolumen von **611.000,00 €**
- Übersicht zu Asbest und Schimmel:

Ort	Verband	Gebäude	Schimmel	Asbest	Maßnahme Schimmel	Maßnahme Asbest
Kitzingen	PP Unterfranken	PI Kitzingen	einzelne Räume im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss		Sperrung, Sanierung	

Regierungsbezirk Schwaben:

- geplant sanierungsbedürftig sind 16 Objekte im Gesamtvolumen von **15.618.000,00 €**
- sanierungsbedürftig ohne Sanierungsplan sind 4 Objekte im Gesamtvolumen von **1.275.000,00 €**
- Übersicht zu Asbest und Schimmel

Ort	Verband	Gebäude	Schimmel	Asbest	Maßnahme Schimmel	Maßnahme Fenster
Zusmarshausen	PP Schwaben Nord	PI Zusmarshausen	Kellerraum/Sanitärbereich Damen		Sperrung Kellerraum, Einbau Lüftung/ Sanierung Sanitärbereich	
Gersthofen	PP Schwaben Nord	PI Gersthofen		Dachfläche Garage im Hof		Sanierung Dachfläche (Asbest tritt nur während der Arbeiten zu Tage,

						Entsorgung über Spezialfirma)
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------