

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Christine Kamm (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen))
vom 16.10.2017

AKW Gundremmingen: Kühlmittelumwälzpumpe

Ich frage die Staatsregierung, wann wurde im Block B des Atomkraftwerks Gundremmingen die am 01.09.2017 wegen eines Defekts außer Betrieb genommene Kühlmittelumwälzpumpe wieder in Betrieb genommen und was war die Ursache des Defekts?

Antwort des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz

Nach Auskunft des Betreibers des KRB II wurde am 01.09.2017 eine der 8 Pumpen aufgrund von Hinweisen aus der betrieblichen Überwachung auf einen Defekt an einer Dichtung abgeschaltet. Der Block B wird bis zur kommenden Abschaltung mit 7 Kühlmittelumwälzpumpen und entsprechend geringerer Leistung betrieben.

Ein Defekt oder Ausfall einer Pumpe hat keine sicherheitstechnische Auswirkung auf den Kraftwerksbetrieb und begründet keine Meldepflicht gemäß der atomrechtlichen Meldeverordnung (AtSMV).